

Erratum B **Hofgeest Buiten**

Project 1011 Hofgeest Buiten Fase 1
Betreft Wijzigingen met betrekking tot de aannemingsovereenkomst en
 de bijbehorende documentatie.



Erratum 10-03-2022

Het fontein en de lichtschakelaar in het toilet op de begane grond wisselen van positie. Het fontein wordt gemonteerd op een wand van 100mm gipsblokken, de lichtschakelaar wordt gemonteerd in een wand van 70mm gipsblokken.

Verkooptekeningen:

“Bloktype 1 Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 62, 63, 64, 65**

“Bloktype 1 Gespiegeld Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 17, 18, 19, 20**

“Bloktype 2 Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 66, 67, 68, 69**

“Bloktype 3 Woningtype A2 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51**

“Bloktype 3 Gespiegeld Woningtype A2 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29**

“Bloktype 4 Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 52, 53, 54, 55, 56**

“Bloktype 5 Woningtype A1 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 39, 40, 41**

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 10-03-2022

Verkooptekening “Bloktype 2 Woningtype A1 en A3 Gevel en doorsnede tekening d.d. 1-11-21”: De twee kozijnen op de begane grond worden verkleind met 130mm. De bovenkant van de kozijnen blijft gelijk, de onderkant van de kozijnen wordt 130mm hoger.

>> **BWNRS: 69**

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 10-03-2022

Het kozijn op de begane grond wordt verkleind met 130mm. De bovenkant van het kozijn blijft gelijk, de onderkant van het kozijn wordt 130mm hoger.

Verkooptekeningen:

“Bloktype 3 Woningtype A2 en A3 Gevel en doorsnede tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 46, 51**

“Bloktype 3 gespiegeld Woningtype A2 en A3 Gevel en doorsnede tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 16, 25**

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 10-03-2022

De positie van de elektrische handdoekenradiator in de badkamer wijzigt. De radiator komt aan de andere zijde van de wastafel.

Verkooptekeningen:

“Bloktype 11 Woningtype 11 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 60, 61**

“Bloktype 14 Woningtype 14a en 14b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 22**

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 21-02-2022

Verkooptekening “Bloktype 9 Woningtype 9a en 9b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”: De draairichting van de voordeur wijzigt. Het kozijn met vast glas blijft ongewijzigd.

Verkooptekening “Bloktype 9 Gespiegeld Woningtype 9a en 9b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”: De draairichting van de voordeur wijzigt. Het kozijn met vast glas blijft ongewijzigd.

>> **BWNRS: 11, 23, 71**

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 20-12-2021

Verkooptekening “Bloktype 2 Woningtype A1 en A3 Gevel en doorsnede tekening”: Koper is er mee bekend dat per abuis bij het gevelbeeld van de achterzijde de vermelding van de bouwnummers onder de tekening zijn verwisseld.

>> BWNRS: 34, 35, 36, 37

Ondergenoemde erratum blijft in stand.

Erratum 08-12-2021

Verkooptekening “Bloktype 1 Gespiegeld Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening en Gevel en doorsnede”: Koper is er mee bekend dat er geen zijraam in de gevel aanwezig is, zoals de 3D impressie wel toont op de geprinte tekening van 01-11-21. In de digitale tekeningen van 8-12-21 is het raam reeds verwijderd.

>> BWNRS: 17 t/m 20
