

**Erratum C**      **Hofgeest Buiten**

Project            1011 Hofgeest Buiten Fase 2  
Betreft            Wijzigingen met betrekking tot de aannemingsovereenkomst en  
                         de bijbehorende documentatie.



**Erratum 10-03-2022**

Het fontein en de lichtschakelaar in het toilet op de begane grond wisselen van positie. Het fontein wordt gemonteerd op een wand van 100mm gipsblokken, de lichtschakelaar wordt gemonteerd in een wand van 70mm gipsblokken.

Verkooptekeningen:

“Bloktype 2 Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 198, 199, 200, 201**

“Bloktype 3 Woningtype A2 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 156, 157, 158, 159, 160**

“Bloktype 3 Gespiegeld Woningtype A2 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 202, 203, 204, 205, 206, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231**

“Bloktype 4 Woningtype A1 en A3 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 191, 192, 193, 194, 195**

“Bloktype 5 Woningtype A1 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 163, 164, 165, 208, 209, 210, 232, 233, 234**

*Ondergenoemde erratum blijft in stand.*

---

**Erratum 10-03-2022**

Verkooptekening “Bloktype 3 gespiegeld Woningtype A2 en A3 Gevel en doorsnede tekening d.d. 1-11-21”: Het kozijn op de begane grond wordt verkleind met 130mm. De bovenkant van het kozijn blijft gelijk, de onderkant van het kozijn wordt 130mm hoger.

>> **BWNRS: 202, 213, 220, 227**

*Ondergenoemde erratum blijft in stand.*

---

### **Erratum 10-03-2022**

De positie van de elektrische handdoekenradiator in de badkamer wijzigt. De radiator komt aan de andere zijde van de wastafel.

Verkooptekeningen:

“Bloktype 6 Woningtype 6a en 6b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 172, 180**

“Bloktype 6 Gespiegeld Woningtype 6a en 6b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 155, 212**

“Bloktype 7 Woningtype 7a en 7b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 167, 168, 236, 237**

“Bloktype 8 Woningtype 8 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 177, 178, 184, 185**

“Bloktype 11 Woningtype 11 Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 241, 242**

“Bloktype 15 Woningtype 15a en 15b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”:

>> **BWNRS: 189, 190**

*Ondergenoemde erratum blijft in stand.*

---

### **Erratum 21-02-2022**

Verkooptekening “Bloktype 9 Woningtype 9a en 9b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”: De draairichting van de voordeur wijzigt. Het kozijn met vast glas blijft ongewijzigd.

Verkooptekening “Bloktype 9 Gespiegeld Woningtype 9a en 9b Plattegrond tekening d.d. 1-11-21”: De draairichting van de voordeur wijzigt. Het kozijn met vast glas blijft ongewijzigd.

>> **BWNRS: 161, 174, 183, 186, 196, 218, 225**

*Ondergenoemde erratum blijft in stand.*

---

### **Erratum 21-02-2022**

In de technische omschrijving "Fase 2 Twee- Drie- onder een kap woningen en Vrijstaande woningen" d.d. 24-12-22. Hoofdstuk "Trappen, pagina 14".

Per abuis worden niet alle bloknummers benoemd. De correcte omschrijving moet zijn:

Met uitzondering van woningtype 6a, 7a, 9a en 9b, 12a en 12b, 15a, deze woningen hebben een dichte trap van BG naar 1<sup>e</sup>.

**>> BLOKTYPES: 6a, 7a, 9a en 9b, 12a en 12b, 15a**

*Ondergenoemde erratum blijft in stand.*

---

### **Erratum 21-02-2022**

Verkooptekening "Bloktype 3 Gespiegeld Woningtype A2 en A3 Gevel en doorsnede tekening d.d. 1-11-21": Koper is er mee bekend dat per abuis bij het gevelbeeld van de voor- en achterzijde de vermelding van de bouwnummers 214 en 215 onder de tekeningen niet juist is weergegeven. De plattegrond tekening "Bloktype 3 Gespiegeld Woningtype A2 en A3 plattegrond tekening d.d. 1-11-21" toont de juiste positie van beide bouwnummers.

**>> BWNRS: 214 en 215**

---